

La Mandag den 28-04-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
1001	Høje Taastrup	19,5	18,5-21,0 Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1002	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 0, 1, 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1003	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1004	Høje Taastrup	19,5	20,3-21,0 Spor 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1005	Høje Taastrup	19,5	20,3-20,7 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
1006	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
1007	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1008	Roskilde	31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
1009	Roskilde	31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
1010	Viby Sjælland Borup	42,5 49,7	45,3-45,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1011	Sorø	78,3	78,7-78,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1012	Sorø Slagelse	78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1013	Sorø Slagelse	78,3 92,9	86,7-88,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1014	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	125,0-128,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
1015	Odense Holmstrup	160,3 168,9	163,6-165,0	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.



La Mandag den 28-04-2025

1016	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1017	Middelfart Snoghøj Fredericia			Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
1018	Middelfart	210,4	209,7-209,9	80	00:00	11:00	Svelleudveksling.
1019	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Mandag den 28-04-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
1020	Snoghøj 216,3	216,2-215,8	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1021	Middelfart Kavslunde Ejby		Kørsel ad venstre spor	00:30	04:30	Sporarbejde. UT-fejl.
1022	Middelfart 210,4	209,9-209,7	80	00:00	11:00	Svelleudveksling.
1023	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1024	Holmstrup Odense		Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
1025	Hjulby Nyborg 136,6 131,6	134,2-132,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende justering.
1026	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	128,0-125,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
1027	Forlev Slagelse		Kørsel ad venstre spor	01:45	02:20	Skinneaflysning.
1028	Forlev Slagelse		Kørsel ad venstre spor	03:30	04:20	Skinneaflysning.
1029	Slagelse Sorø Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Køreledningseftersyn.
1030	Slagelse Sorø Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	23:20	24:00	Køreledningseftersyn.
1031	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
1032	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
1033	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.

La Mandag den 28-04-2025

1034	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
1035	Høje Taastrup	19,5	21,0-19,3 Spor 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1036	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 2, 3, 4, 5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
1037	Høje Taastrup	19,5	20,7-19,3 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
1038	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
1039	Hvidovre Fjern København H	7,3 0,0	5,2-5,0	80	00:00	12:00	Banens tilstand.
1040	Hvidovre Fjern København H	7,3 0,0	3,4-3,3	40	00:00	10:00	Banens tilstand.